Код заказа на сигнализаторы уровня емкостные РИЗУР-100

Пример записи при заказе: **РИЗУР-100 – 1 – С0 – М7 – 100 – 16 – 500/1500/1500/2000– И – 1– М – 20/1,6/1066– КБУ – 0 – ТЧ**

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Модель	
РИЗУР-101	Одна точка контроля
РИЗУР-102	Две точки контроля
РИЗУР-103	Три точки контроля
РИЗУР-104	Четыре точки контроля
2. Материал корпуса	
0	Алюминий (стандарт)
1	Нерж. сталь 12Х18Н10Т/AISI321
3. Исполнение и материал ЧЭ	
С0	Стержневой 12Х18Н10Т/AISI321, неизолированный, Ф 16-20 мм, длина от 100 до 3000 мм;
С1	Стержневой 12Х18Н10Т/AISI321, изолированный ПТФЕ, 6-8 мм, длина от 100 до 2500 мм* (одна точка контроля)
Т0	Гибкий ЧЭ 12Х18Н10Т/AISI321, неизолированный, Ф 16-20 мм, длина от 2500 до 20000 мм (одна точка контроля)
Х	Спец. исполнение по заказу (указывается письменно вне кода заказа)
* Применяется для электропроводных сред.	
4. Присоединение к процессу	
Д1	Резьбовое - штуцер G1 “
Д3	Резьбовое - штуцер G3/4 “
М0	Резьбовое - штуцер М20х1,5
М7	Резьбовое - штуцер М27х1,5
Н0	Резьбовое - накидная гайка М30х2
Н3	Резьбовое - накидная гайка G3/4 “
Х	Спец. присоединение к процессу - резьбовое, фланцевое, под приварку и др. (указывается письменно вне кода заказа)
5. Температура процесса	
100	-40 ... +100 °С (стандарт) (длина ножки А=100 мм)
150	-60 ... +150 °С (длина ножки А=100 мм)
Х	Спец. исполнение по заказу (указывается письменно вне кода заказа)
6. Максимальное давление процесса	
10	1,0 МПа
16	1,6 МПа
25	до 25 МПа
40	4,0 МПа
Х	Спец. исполнение по заказу (указывается письменно вне кода заказа)
7. Длина ЧЭ, L от 80 до 6000 мм	
ХХ	Указать необходимую длину до точки контроля в мм (в многоточечном исполнении указать точки контроля L1/L2/L3/.../L8)*
*Обратите внимание, минимальное расстояние от нижней точки контроля до конца ЧЭ 20 мм (см. стр. 8)	

8. Вид взрывозащиты прибора	
Н	Без средств взрывозащиты
И	0Ex ia IIC T6...T5 Ga X - искробезопасная цепь
Б	1Ex ib IIC T6...T5 Gb X - искробезопасная цепь
Д	1Ex db [ia Ga] IIC T6...T5 Gb X - взрывонепронецаемая оболочка
9. Выходной сигнал	
0	Сухой контакт SPDT
1	4... 20 мА двухпроводное подключение
5	8/16 мА двухпроводная схема
6	7/14 мА двухпроводная схема
Х	Спец. исполнение выходного сигнала (указывается вне кода заказа)
10. Кабельный ввод	
0	Без кабельных вводов (заглушка М20х1,5)
М	Один кабельный ввод М20х1,5 для небронированного кабеля
ММ	Два кабельных ввода М20х1,5 для небронированного кабеля
Б	Один кабельный ввод М20х1,5 для бронированного кабеля
ББ	Два кабельных ввода М20х1,5 для бронированного кабеля
Р	Один кабельный ввод М20х1,5 под металлорукав
РР	Два кабельных ввода М20х1,5 под металлорукав
Х	Специальное исполнение (количество и тип кабельных вводов указывается письменно вне кода заказа)
11. Параметры контролируемой среды	
ХХ/ХХ/ХХ	Температура, °С / давление, МПа / диэлектрическая проницаемость
12. Необходимость уровнемерной колонки	
0	Без уровнемерной колонки
КБУ	В комплекте с уровнемерной колонкой*
*Необходимо приложить код заказа уровнемерной колонки или заполненный опросный лист на уровнемерную колонку	
13. Необходимость барьера искрозащиты	
0	Без барьера искрозащиты
ИБ	В комплекте с барьером искрозащиты*
* Необходимо приложить код заказа или заполненный опросный лист на барьер искрозащиты	
14. Необходимость укрытия термочехлом	
0	Без термочехла
ТЧ	В комплекте с термочехлом*
* Необходимо приложить заполненный опросный лист на термочехол РИЗУР	